

Service information

Generic	Trigger 50cc	Olieslange	ID: 2013-01G
---------	--------------	-------------------	--------------


Problem:

Der er fundet en del Generic 50ccm Trigger modeller, hvor olieslangen fra oliepumpen til olietanken er klempt af motordækslet over oliepumpen.

Løsning:

Alle nye kontrolleres før salg.

Motordækslet afmonteres og olieslangen flyttes til venstre, således dækslet ikke klemmer slangen igen. Slangen afkortes evt ca 1 cm som har været i klemme.



**SMØRESYSTEMET SKAL UDLUFTES FØR MOTOREN STARTES.
HVIS SMØRESYSTEMET IKKE UDLUFTES, VIL MOTOREN TAGE SKADE.**

Reservedele:

Der skal ikke benyttes nye reservedele.

Tidsforbrug:

Det er en simpel procedure som tager 5 til 10 min.

Kontakt person:

Michael Heise
Tlf. +45 73 15 11 00
Fax. +45 73 15 11 01

Udskiftede reservedele sendes til:

ScanMi ApS
Holtvej 8-10, Høruphav
6470 Sydals