

Service information

Generic	WorX 125 ccm	Karburator	ID: 2015-01G
---------	--------------	------------	--------------


Problem:

Der kan forekomme problemer med køretøjet går i stå ved nedbremsning til standsning. Problemet kan være for mager blanding eller tilsodet tændrør.

Løsning:

Der kan med fordel isættes Iridium tændrør. (soder aldrig til).

Blandings skrue(20) justeres og hoveddyse udskiftes(12) eller rives op. Nålen indstilles til G3(4)



1- Upper cover 2- Upper cover seal ring 3- Plunger spring 4- Plunger assembly 5- Lower housing connecting screw 6- Lower housing assembly 7- Seal ring 8- Float assembly 9- Float pin 10- Needle valve core 11- Idle jet 12- Main jet 13- Main nozzle 14- Main foam pipe 15-Mixture screw 16- Mixture screw spring 17-Fixture screw washer 18- Mixture screw seal ring 19-Plunger adjusting screw spring 20- Plunger adjusting screw

Reserve dele:

Der skal benyttes 1 stk(12) 105 dyse (resnr 225110), 1. stk NGK DR8EIX tændrør (resnr. 215022)

Tidsforbrug:

Det er en simpel procedure som tager 15 til 20 min.

Kontakt person:

Michael Heise
Tlf. +45 73 15 11 00
Fax. +45 73 15 11 01

Evt. udskiftede reservedele sendes til:

ScanMi ApS
Holtvej 8-10, Høruphav
6470 Sydals